

DS4208


Краткое руководство по эксплуатации



ШАГ 1 - ПОДКЛЮЧИТЕ КАБЕЛЬ К СКАНЕРУ


<http://www.motorola.com/ds4208>

ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В РАБОЧЕЙ ЗОНЕ




Дополнительные сведения см. в справочном руководстве пользователя

Подключите кабель



Отсоедините кабель (для смены интерфейса)




Примечание. Экранированный кабель вставляется до щелчка.


ШАГ 2 - ПОДКЛЮЧИТЕ КАБЕЛЬ К СЕРВЕРУ

ПРИМЕЧАНИЕ. Кабели могут отличаться в зависимости от конфигурации.


USB




Интерфейс типа "разрыв клавиатуры"



RS-232



IBM 46XX



ШАГ 3 - НАСТРОЙКА ИНТЕРФЕЙСА (отсканируйте штрих-код соответствующего сервера)

Важно! Для нового устройства сразу после приобретения не требуется настройка при помощи штрих-кодов для интерфейсов RS-232 и USB. Штрих-коды приведены для сложного программирования или смены интерфейса.

USB

Отсканируйте **ОДИН** из штрих-кодов ниже



IBM HAND-HELD USB (переносное USB-устройство IBM)



HID KEYBOARD EMULATION (эмуляция клавиатуры HID)



Symbol Native API (SNAPI) без интерфейса обработки изображений

Интерфейс типа "разрыв клавиатуры"

Отсканируйте **ОДИН** из штрих-кодов ниже



Ноутбук IBM AT



IBM PC/AT и IBM PC совместимые

RS-232

Отсканируйте **ОДИН** из штрих-кодов ниже



OPOS/JPOS



СТАНДАРТНЫЙ RS-232

IBM 46XX

Отсканируйте **ОДИН** из штрих-кодов ниже



PORT 5B (порт 5B)



PORT 9B (Порт 9B)

ДОБАВЛЕНИЕ НАЖАТИЯ КЛАВИШИ ВВОД (ВОЗВРАТ КАРЕТКИ/ПЕРЕВОД СТРОКИ)

Чтобы добавить нажатие клавиши **ENTER (Ввод)** после отсканированных данных, отсканируйте все **ТРИ** штрих-кода по порядку.

1



SCAN OPTIONS (параметры сканирования)

2



<DATA><SUFFIX> (<данные><суффикс>)

3



ENTER (Ввод)

ДОБАВЛЕНИЕ НАЖАТИЯ КЛАВИШИ TAB (ТАБУЛЯЦИИ)

Чтобы добавить нажатие клавиши **Tab (Табуляция)** после отсканированных данных, отсканируйте в порядке нумерации все **ТРИ** штрих-кода для клавиши **Enter (Ввод)**, расположенные выше, затем отсканируйте в порядке нумерации все **ПЯТЬ** штрих-кодов ниже.

1



SCAN SUFFIX (суффикс сканирования)

2



7

3



0

4



0

5



9

