



ЗАО "Вива-Телеком"

Контактные телефоны: (3812) 50-60-00, 50-73-33, 38-12-12, факс: 32-62-37

Адрес: г.Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Электронная почта: kalinin@viva-telecom.ru

## Зонды для Testo 635-2

№	Наименование	Номер заказа	Цена, (руб.)
1	Гибкий зонд влажности с измерительным мини-модулем, для промышленного оборудования, длина кабеля модуля 1500 мм, наконечник зонда 50x19x7 мм (Разъемное соедин., требуется соединительный кабель 0430 0143 или 0430 0145) Диапазон измерений -20 ... +125 °С Диапазон измерений 0 ... +100 % отн.влажн.	0628 0013	49000
2	Гибкий зонд влажности (с фиксацией изгиба) для измерений в труднодоступных местах (Разъемное соедин., требуется соединительный кабель 0430 0143 или 0430 0145) Диапазон измерений -20 ... +125 °С Диапазон измерений 0 ... +100 % отн.влажн.	0628 0014	45000
3	Прочный зонд влажности и высокой температуры до +180°С (Разъемное соедин., требуется соединительный кабель 0430 0143 или 0430 0145) Диапазон измерений -20 ... +180 °С Диапазон измерений 0 ... +100 % отн.влажн.	0628 0021	59000
4	Гибкий зонд влажности (без фиксации изгиба) для измерений в труднодоступных местах (Разъемное соедин., требуется соединительный кабель 0430 0143 или 0430 0145) Диапазон измерений -20 ... +180 °С Диапазон измерений 0 ... +100 % отн.влажн.	0628 0022	63000
5	Саблевидный зонд для измерения влажности и температуры материалов, уложенных штабелями (Разъемное соедин., требуется соединительный кабель 0430 0143 или 0430 0145) Диапазон измерений -20 ... +70 °С Диапазон измерений 0 ... +100 % отн.влажн.	0636 0340	39000



ЗАО "Вива-Телеком"

Контактные телефоны: (3812) 50-60-00, 50-73-33, 38-12-12, факс: 32-62-37

Адрес: г.Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Электронная почта: kalinin@viva-telecom.ru

6	Тонкий зонд влажности, вкл. 4 подсоединяемых защитных колпачка для оценки окружающего воздуха, для измерений на выходах воздухопроводов и измерения равновесной влажности (Разъемное соедин., требуется соединительный кабель 0430 0143 или 0430 0145) Диапазон измерений -20 ... +70 °С Диапазон измерений 0 ... +100 % отн.влажн.	0636 2130	33000
7	Зонд высокого уровня влажности с обогреваемым сенсорным элементом, на сенсоре не происходит образования влаги (Разъемное соедин., требуется соединительный кабель 0430 0143 или 0430 0145) Диапазон измерений -20 ... +85 °С Диапазон измерений 0 ... +100 % отн.влажн.	0636 2142	49000
8	Зонд для измерения влажности и температуры в воздухопроводах, с возможностью подключения телескопической трубки 0430 9715 Диапазон измерений -20 ... +70 °С Диапазон измерений 0 ... +100 % отн.влажн.	0636 9715	24900
9	Стандартный зонд для измерения влажности воздуха при темп. до +70 С (Разъемное соединение, требуется соединительный кабель 0430 0143 или 0430 0145) Диапазон измерений -20 ... +70 °С Диапазон измерений 0 ... +100 % отн.влажн.	0636 9740	19900
10	Высокоточный эталонный зонд влажности и температуры, вкл. сертификат о калибровке (Разъемное соедин., требуется соединительный кабель 0430 0143 или 0430 0145) Диапазон измерений -20 ... +70 °С Диапазон измерений 0 ... +100 % отн.влажн.	0636 9741	33000



ЗАО "Вива-Телеком"

Контактные телефоны: (3812) 50-60-00, 50-73-33, 38-12-12, факс: 32-62-37

Адрес: г.Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Электронная почта: kalinin@viva-telecom.ru

11	Стандартный зонд влажности для измерения точки росы под давлением в системах сжатого воздуха (Разъемное соед., требуется соединительный кабель 0430 0143 или 0430 0145) Диапазон измерений 0 ... +100 % отн.влажн.	0636 9840	79000
12	Точный зонд влажности для измерения точки росы под давлением в системах сжатого воздуха, вкл. сертификат с точкой кал. -40°C ttp (Разъемное соед., требуется соединительный кабель 0430 0143 или 0430 0145) Диапазон измерений 0 ... +100 % отн.влажн.	0636 9841	89000
13	Колпачок из пористой нержавеющей стали, D 21 мм, накручивается на зонд влажности (для защиты при больших механических нагрузках и высоких скоростях)	0554 0640	2200
14	Колпачок из пористой нержавеющей стали, D 12 мм, накручивается на зонд влажности (для измерений при высоких скоростях воздуха или в загрязненном воздухе)	0554 0647	2100
15	Фильтр из пористого тефлона, D 21 мм, коррозионностойкий (диапазон высокой влажности (долгосрочные измерения), при высоких скоростях)	0554 0666	2900
16	Металлический защитный колпачок, D 12 мм, для зондов влажности (для измерений при скорости потока ниже 10 м/с)	0554 0755	2200
17	Пористый тефлоновый фильтр, D 12 мм, устойчивый к коррозии (широкий диапазон влажности (долгосрочные измерения), высокие скорости воздуха)	0554 0756	2400
18	Сетчатый колпачок из металлической проволоки, D 12 мм	0554 0757	2900
19	Колпачок из тефлона, D 5 мм, подсоединяемый, материал ПТФЭ, 5 шт. (защита от пыли, измерения высокого уровня влажности, при высоких скоростях)	0554 1031	3100



ЗАО "Вива-Телеком"

Контактные телефоны: (3812) 50-60-00, 50-73-33, 38-12-12, факс: 32-62-37

Адрес: г.Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Электронная почта: kalinin@viva-telecom.ru

20	Тонкий зонд влажности, вкл. 4 подсоединяемых защитных колпачка для оценки окружающего воздуха, для измерений на выходах воздухопроводов и измерения равновесной влажности (Разъемное соед., требуется соединительный кабель 0430 0143 или 0430 0145) Диапазон измерений -20 ... +70 °С Диапазон измерений 0 ... +100 % отн.влажн.	0636 2130	33000
21	Зонд для измерения влажности и температуры в воздухопроводах, с возможностью подключения телескопической трубки 0430 9715 Диапазон измерений -20 ... +70 °С Диапазон измерений 0 ... +100 % отн.влажн.	0636 9715	24900
22	Стандартный зонд для измерения влажности воздуха при темп. до +70 С (Разъемное соединение, требуется соединительный кабель 0430 0143 или 0430 0145) Диапазон измерений -20 ... +70 °С Диапазон измерений 0 ... +100 % отн.влажн.	0636 9740	19900
23	Высокоточный эталонный зонд влажности и температуры, вкл. сертификат о калибровке (Разъемное соед., требуется соединительный кабель 0430 0143 или 0430 0145) Диапазон измерений -20 ... +70 °С Диапазон измерений 0 ... +100 % отн.влажн.	0636 9741	33000
24	Зонд влажности и температуры (Разъемное соед., требуется соединительный кабель 0430 0143 или 0430 0145) Диапазон измерений -20 ... +70 °С Диапазон измерений 0... +100 % отн.влажн.	0636 9742	24000
25	Гибкий зонд влажности с измерительным мини-модулем, для промышленного оборудования, длина кабеля модуля 1500 мм, наконечник зонда 50x19x7 мм (Разъемное соед., требуется соединительный кабель 0430 0143 или 0430 0145) Диапазон измерений -20 ... +125 °С Диапазон измерений 0 ... +100 % отн.влажн.	0628 0013	49000



ЗАО "Вива-Телеком"

Контактные телефоны: (3812) 50-60-00, 50-73-33, 38-12-12, факс: 32-62-37

Адрес: г.Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Электронная почта: kalinin@viva-telecom.ru

26	Саблевидный зонд для измерения влажности и температуры материалов, уложенных штабелями (Разъемное соед., требуется соединительный кабель 0430 0143 или 0430 0145) Диапазон измерений -20 ... +70 °С Диапазон измерений 0 ... +100 % отн.влажн.	0636 0340	39000
27	Кабель для измерения уровня влажности материалов/строений (Отображаемые значения в приборе: 100 до 66 - влажный; 0 до 1 - очень сухой)	0636 0565	11000
28	Прочный зонд влажности, напр. для измерения равновесной влажности или на выходах воздухопроводов, до +120°С (Разъемное соед., требуется соединительный кабель 0430 0143 или 0430 0145) Диапазон измерений -20 ... +120 °С Диапазон измерений 0 ... +100 % отн.влажн.	0636 2140	39000
29	Сферический температурный зонд для измерения температуры лучистого тепла Диапазон измерений 0 ... +120 °С	0554 0670	23000
30	Высокоточный зонд воздуха для измерения температур воздуха и газов, с открытым, механически защищенным сенсором Диапазон измерений -40 ... +130 °С	0610 9714	11900
31	Прочный зонд влажности и высокой температуры до +180°С (Разъемное соед., требуется соединительный кабель 0430 0143 или 0430 0145) Диапазон измерений -20 ... +180 °С Диапазон измерений 0 ... +100 % отн.влажн.	0628 0021	59000
32	Гибкий зонд влажности (без фиксации изгиба) для измерений в труднодоступных местах (Разъемное соед., требуется соединительный кабель 0430 0143 или 0430 0145) Диапазон измерений -20 ... +180 °С Диапазон измерений 0 ... +100 % отн.влажн.	0628 0022	63000



ЗАО "Вива-Телеком"

Контактные телефоны: (3812) 50-60-00, 50-73-33, 38-12-12, факс: 32-62-37

Адрес: г.Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Электронная почта: kalinin@viva-telecom.ru

33	Зонд высокого уровня влажности с обогреваемым сенсорным элементом, на сенсоре не происходит образования влаги (Разъемное соедин., требуется соединительный кабель 0430 0143 или 0430 0145) Диапазон измерений -20 ... +85 °С Диапазон измерений 0 ... +100 % отн.влажн.	0636 2142	49000
34	Стандартный зонд влажности для измерения точки росы под давлением в системах сжатого воздуха (Разъемное соедин., требуется соединительный кабель 0430 0143 или 0430 0145) Диапазон измерений 0 ... +100 % отн.влажн.	0636 9840	79000
35	Точный зонд влажности для измерения точки росы под давлением в системах сжатого воздуха, вкл. сертификат с точкой кал. -40°С tтр (Разъемное соедин., требуется соединительный кабель 0430 0143 или 0430 0145) Диапазон измерений 0 ... +100 % отн.влажн.	0636 9841	89000
36	Стандартный погружной/проникающий зонд (Разъемное соедин., требуется соединительный кабель 0430 0143 или 0430 0145) Диапазон измерений -200 ... +400 °С	0604 0273	9900
37	Стандартный погружной/проникающий зонд (Разъемное соедин., требуется соединительный кабель 0430 0143 или 0430 0145) Диапазон измерений -200 ... +600 °С	0604 0274	10900
38	Прочный погружной/проникающий зонд с заостренным наконечником, паро- и водонепроницаемый Диапазон измерений -200 ... +400 °С	0604 2573	13000
39	Стандартный зонд температуры воздуха (Разъемное соедин., требуется соединительный кабель 0430 0143 или 0430 0145) Диапазон измерений -200... +600 °С	0604 9773	12000
40	Прочный поверхностный зонд (Разъемное соедин., требуется соединительный кабель 0430 0143 или 0430 0145) Диапазон измерений -50 ... +400 °С	0604 9973	12000



ЗАО "Вива-Телеком"

Контактные телефоны: (3812) 50-60-00, 50-73-33, 38-12-12, факс: 32-62-37

Адрес: г.Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Электронная почта: kalinin@viva-telecom.ru

41	Прочный поверхностный зонд (Разъемное соедин., требуется соединительный кабель 0430 0143 или 0430 0145) Диапазон измерений -50 ... +400 °С	0604 9973	12000
42	Высокоточный погружной/проникающий зонд, вкл. сертификат (Разъемное соедин., требуется соединительный кабель 0430 0143 или 0430 0145) Диапазон измерений -40 ... +300 °С	0614 0240	29000
43	Высокоточный погружной/проникающий зонд (Разъемное соедин., требуется соединительный кабель 0430 0143 или 0430 0145) Диапазон измерений -100 ... +400 °С	0628 0015	19900
44	Гибкий прецизионный погружной зонд, кабель термостойкий до +300С (Разъемное соедин., требуется соединительный кабель 0430 0143 или 0430 0145) Диапазон измерений -100 ... +265 °С	0628 0016	24000
45	Точный зонд температуры воздуха (Разъемное соедин., требуется кабель 0430 0143 или 0430 0145) Диапазон измерений -100 ... +400 °С	0628 0017	22000
46	Зонд с липучкой Velcro для труб диаметром до 75 мм Диапазон измерений -50 ... +150 °С	0628 0019	12500

